



情况简介

- 方便的粘胶安装方式可以自己安装
- 整卷长度可达100m



机械数据

标记	技术数据	补充
材料	不锈钢	覆盖带
磁栅尺宽度	10 mm 或者 20 mm	
磁栅尺厚度	1.4 mm	无覆盖带
安装形式	粘结	预组装的双面胶带

系统数据

标记	技术数据	补充
磁极距	20 mm	
测量范围	∞	

环境条件

标记	技术数据	补充
工作温度	-20 ... 70 °C	
储存温度	-40 ... 70 °C	
热膨胀系数	(11 ± 1) × 10 ⁻⁶ /K (16 ± 1) × 10 ⁻⁶ /K	弹簧钢 不锈钢
RH(相对湿度)	100 %	允许凝露


订购

■ 订货指南

磁尺长度计算:

测量路径 + 传感器长度 "S" + (2 × 向前以及向后运行 "B").

S	见所用传感器图纸
B	50 mm (向前和向后运行)



符号显示

■ 订购表格

标记	订单数据	规格	补充
带宽	10	A 单位mm	
	20	单位mm	
载重带材料	St	B 钢	
	VA	不锈钢	
长度	...	C 00.10 ... 100.0 m, 0.1 m 每段	订货说明见 "订货指南"
载重胶带	TM	D 和...一起	
	TO	无	
防护带	AM	E 和...一起	
	AO	无	

■ 订购关键

MB2000 - - - - -

供货范围: MB2000

附件在:

型轨, PS

覆盖条, SB

型轨, PS1

www.siko-global.com

www.siko-global.com

www.siko-global.com