



情况简介

- 方便的粘胶安装方式可以自己安装
- 供应长度最长达75米



机械数据

标记	技术数据	补充
材料	不锈钢	覆盖带
磁栅尺宽度	20 mm	
磁栅尺厚度	1.4 mm	无覆盖带
安装形式	粘结	预组装的双面胶带
精度等级	±50 μm	在 $T_U = 20^\circ \text{C}$

系统数据

标记	技术数据	补充
测量范围	≤5120 mm	

环境条件

标记	技术数据	补充
工作温度	-20 ... 70 °C	
储存温度	-40 ... 70 °C	
热膨胀系数	$(11 \pm 1) \times 10^{-6}/\text{K}$	
RH(相对湿度)	100 %	允许凝露


订购

订购指南

磁尺长度计算:

测量路径 + 传感器长度 "S" + (2 × 向前以及向后运行 "B").

S	见所用传感器图纸
B	5 mm (向前和向后运行)



符号显示

订购表格

标记	订单数据	规格	补充
长度	...	A 00.200 ... 75.0 m, 0.1 m 每段	订货说明见 "订货指南"
载重胶带	TM	B 和...一起	
	TO	无	
防护带	AM	C 和...一起	
	AO	无	

订购关键



供货范围: MBA

附件在:
型轨, PSA

www.siko-global.com